



基安安発第 0608001 号

平成 19 年 6 月 8 日


代表取締役社長 [REDACTED] 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

エレベーターに係る緊急点検について

貴社が保守管理等を行ったエレベーターにおいてワイヤロープのストランド切れが発生したところですが、その原因として定期点検におけるワイヤロープの点検が不十分であった可能性があることが指摘されているところです。

つきましては、貴社が保守管理等を行うエレベーターのうち、労働安全衛生法の適用があるものに対して、ワイヤロープに係る緊急点検を実施し、その結果を平成 19 年 8 月 7 日（火）までに当職あてに報告いただきますよう要請します。



基安安発第 0608002 号

平成 19 年 6 月 8 日

都道府県労働局労働基準部安全主務課長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

(契 印 省 略)

エレベーターに係る緊急点検について

平成 19 年 3 月 25 日 (日) に東京都内のビルのエレベーターにおいて、主策を構成するストランドのうち 1 本が破断していたことが明らかになったところである。

当該エレベーターの保守点検は [REDACTED] (以下「 [REDACTED] 」という。) が行っていたことから、 [REDACTED] に対し、別添により緊急点検の実施について要請したところであるので了知の上、 [REDACTED] が保守管理を行うエレベーター設置者から問い合わせがあった場合等には適切に対応されたい。



基安安発第 0608003 号

平成 19 年 6 月 8 日

社団法人ボイラ・クレーン安全協会
会 長 唐 沢 正 義 殿


厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

エレベーターに係る緊急点検について

平成 19 年 3 月 25 日（日）に東京都内のビルのエレベーターにおいて、主策を構成するストランドのうち 1 本が破断していたことが明らかになったところです。

当該エレベーターの保守点検は [REDACTED]（以下「[REDACTED]」という。）が行っていたことから、[REDACTED] に対し、別添のとおり緊急点検の実施について要請いたしました。

つきましては、貴機関においてこれを御了知いただくとともに、エレベーターの性能検査の適正な実施を一層徹底いただきますようお願いいたします。



基安安発第 0608003 号

平成 19 年 6 月 8 日

社団法人日本クレーン協会

会 長 北 山 宏 幸 殿


厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

エレベーターに係る緊急点検について

平成 19 年 3 月 25 日（日）に東京都内のビルのエレベーターにおいて、主策を構成するストランドのうち 1 本が破断していたことが明らかになったところです。

当該エレベーターの保守点検は [REDACTED]（以下「 [REDACTED] 」という。）が行っていたことから、 [REDACTED] に対し、別添のとおり緊急点検の実施について要請いたしました。

つきましては、貴機関においてこれを御了知いただくとともに、エレベーターの性能検査の適正な実施を一層徹底いただきますようお願いいたします。



基安安発第 0608003 号

平成 19 年 6 月 8 日

シマブンエンジニアリング株式会社

代表取締役 小 谷 正 明 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

エレベーターに係る緊急点検について

平成 19 年 3 月 25 日（日）に東京都内のビルのエレベーターにおいて、主策を構成するストランドのうち 1 本が破断していたことが明らかになったところです。

当該エレベーターの保守点検は [REDACTED]（以下「[REDACTED]」という。）が行っていたことから、[REDACTED] に対し、別添のとおり緊急点検の実施について要請いたしました。

つきましては、貴機関においてこれを御了知いただくとともに、エレベーターの性能検査の適正な実施を一層徹底いただきますようお願いいたします。



基安安発第 0608003 号

平成 19 年 6 月 8 日

セイフティエンジニアリング株式会社

代表取締役 田 口 興 一 郎 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

エレベーターに係る緊急点検について

平成 19 年 3 月 25 日（日）に東京都内のビルのエレベーターにおいて、主策を構成するストランドのうち 1 本が破断していたことが明らかになったところです。

当該エレベーターの保守点検は [REDACTED]（以下「[REDACTED] [REDACTED]」という。）が行っていたことから、[REDACTED] に対し、別添のとおり緊急点検の実施について要請いたしました。

つきましては、貴機関においてこれを御了知いただくとともに、エレベーターの性能検査の適正な実施を一層徹底いただきますようお願いいたします。

基安安発第 0608005 号

平成 19 年 6 月 8 日

都道府県労働局労働基準部安全主務課長 殿


厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

(契 印 省 略)

エレベーターに係る緊急点検について

平成 19 年 3 月 25 日 (日) に北海道内のビルのエレベーターにおいて、全 5 本のメインロープのうち 1 本のロープにストランド切れが発生していることが明らかになったところである。

当該エレベーターの保守点検は [REDACTED] (以下「[REDACTED]」
という。) が行っていたことから、[REDACTED] に対し、別添により緊急点検の実施に
ついて要請したところであるので了知の上、[REDACTED] が保守管理を行うエレベ
ーター設置者から問い合わせがあった場合等には適切に対応されたい。



基安安発第 0608006 号

平成 19 年 6 月 8 日

社団法人ボイラ・クレーン安全協会

会 長 唐 沢 正 義 殿


厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

エレベーターに係る緊急点検について

平成 19 年 3 月 25 日（日）に北海道内のビルのエレベーターにおいて、全 5 本のメインロープのうち 1 本のロープにストランド切れが発生していることが明らかになったところではあります。

当該エレベーターの保守点検は [REDACTED]（以下「 [REDACTED] 」という。）が行っていたことから、 [REDACTED] に対し、別添のとおり緊急点検の実施について要請いたしました。

つきましては、貴機関においてこれを御了知いただくとともに、エレベーターの性能検査の適正な実施を一層徹底いただきますようお願いいたします。



基安安発第 0608006 号

平成 19 年 6 月 8 日

社団法人日本クレーン協会

会 長 北 山 宏 幸 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

エレベーターに係る緊急点検について

平成 19 年 3 月 25 日（日）に北海道内のビルのエレベーターにおいて、全 5 本のメインロープのうち 1 本のロープにストランド切れが発生していることが明らかになったところ です。

当該エレベーターの保守点検は [REDACTED]（以下「 [REDACTED] 」という。）が行っていたことから、 [REDACTED] に対し、別添のとおり緊急点検の実施について要請いたしました。

つきましては、貴機関においてこれを御了知いただくとともに、エレベーターの性能検査の適正な実施を一層徹底いただきますようお願いいたします。

基安安発第 0608006 号

平成 19 年 6 月 8 日

シマブンエンジニアリング株式会社

代表取締役 小 谷 正 明 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

エレベーターに係る緊急点検について

平成 19 年 3 月 25 日（日）に北海道内のビルのエレベーターにおいて、全 5 本のメインロープのうち 1 本のロープにストランド切れが発生していることが明らかになったところ です。

当該エレベーターの保守点検は [REDACTED]（以下「 [REDACTED] 」という。）が行っていたことから、 [REDACTED] に対し、別添のとおり緊急点検の実施について要請いたしました。

つきましては、貴機関においてこれを御了知いただくとともに、エレベーターの性能検査の適正な実施を一層徹底いただきますようお願いいたします。



基安安発第 0608006 号

平成 19 年 6 月 8 日

セイフティエンジニアリング株式会社

代表取締役 田 口 興 一 郎 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

エレベーターに係る緊急点検について

平成 19 年 3 月 25 日（日）に北海道内のビルのエレベーターにおいて、全 5 本のメインロープのうち 1 本のロープにストランド切れが発生していることが明らかになったところ です。

当該エレベーターの保守点検は [REDACTED]（以下「 [REDACTED] 」という。）が行っていたことから、 [REDACTED] に対し、別添のとおり緊急点検の実施について要請いたしました。

つきましては、貴機関においてこれを御了知いただくとともに、エレベーターの性能検査の適正な実施を一層徹底いただきますようお願いいたします。