




基安発 1203 第 1 号
平成 26 年 12 月 3 日

スリーエムヘルスケア株式会社
代表取締役社長 三村 浩一 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部長



防じんマスク（使い捨て式防じんマスク）の規格不適合の
再発防止について

今般、貴社で輸入・販売している下記 1 の（1）から（3）までに掲げる型式の防じんマスクについて、防じんマスクの規格（昭和 63 年労働省告示第 19 号）第 6 条に定める性能に係る試験のうち、排気弁の作動気密試験において規格値を満たさないことが確認された。このため、厚生労働省では、貴社に対して製品の回収・交換を要請するとともに、本年 11 月 14 日にその内容等についてホームページに掲載・公表したところである。

このような規格不適合が複数の型式の防じんマスクにおいて同時並行的に発生したこと、また、
[REDACTED] は誠に遺憾である。

については、規格不適合の再発防止のため、下記 2 の事項について、平成 26 年 12 月 25 日までに書面にて報告されたい。

なお、その際には、
[REDACTED] についても併せて報告されたい。

記

1 規格不適合があった防じんマスク

- | | |
|----------|--|
| (1) 品名 | 防じんマスク（使い捨て式） |
| 型式の名称 | 8805-D S 2-01 |
| 型式検定合格番号 | 第 TM438 号 |
| 規格不適合の内容 | 排気弁の作動気密試験において、内部の圧力が常圧になるまでの時間が 15 秒未満であったこと。 |

(2) 品 名 防じんマスク (使い捨て式)
型式の名称 No.8511-D S 2
型式検定合格番号 第TM28号
規格不適合の内容 排気弁の作動気密試験において、内部の圧力が常圧になるまでの時間が 15 秒未満であったこと。

(3) 品 名 防じんマスク (使い捨て式)
型式の名称 9322J-D S 2-01
型式検定合格番号 第TM554号
規格不適合の内容 排気弁の作動気密試験において、内部の圧力が常圧になるまでの時間が 15 秒未満であったこと。

2 報告すべき事項

- (1) 上記1 (1) ~ (3) の防じんマスクの [REDACTED]
(2) (1) を踏まえた [REDACTED] について
(3) (1) を踏まえた [REDACTED]
[REDACTED] について
(4) [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] について